

# Überprüfung, Reinigung, Wartung und Instandsetzung von :

Unterdecken und abgehängte Decken aus :  
Metall, Mineralfaser, Gipskarton, Gips,  
Glas- und Kunststoff, Folien

Klimadecken

Lampen, Lüftungsauslässe

Leichte Trennwände u. Vorsatzschalen  
sowie Einbauteile wie Türzargen,  
Oberlichter etc.

Dachgeschossausbau - Anschlüsse, Dichtigkeit

Schallschutzkonstruktionen Decken und Wände

Trennwände aus Holz, Kunststoff, Metall

Türen, Revisionsklappen- Wartung und Funktion

Vorbeugender baulicher Brandschutz  
Kabelschotts, Trennwände, Lüftung,  
Decken, Verglasung

Wärmedämmungen

Wände, Decken, Speicher und Dächer

Trockenestrich und Doppelböden



Seit 1901 sind wir für unsere Kunden  
der Fachbetrieb für Ausbau und Fassade.

So entwickelte sich die Firma Bleich vom  
Gipsergeschäft über die Jahrzehnte zum  
Fachbetrieb für Ausbau und Fassade.  
Zu unseren Kunden zählen zum  
Beispiel die Landeszentralbank, der  
Südwestrundfunk, viele Modehäuser,  
Ladengeschäfte, Industriebetriebe und  
natürlich unsere vielen privaten  
Hausbesitzer. Ein Gebäude benötigt  
Pflege und Wartung. Fordern Sie unsere  
Beratung an.

Auf über 200 qm :

Unsere Ausstellung in Bühl / Baden  
Terminvereinbarung unter 07223 23562

## ...erkannte Mängel, einige Beispiele



Lose Deckenplatten  
nach dem Einziehen  
von EDV Kabel



Nachträglich  
veränderte  
Deckensysteme,  
Absturz der  
Decke drohte.



Verschobene  
Dämmplatten.  
Schall- und  
Dämmprobleme  
sind die Folge.



Deckenlampe,  
Lose nach dem Wechsel  
der Leuchtmittel.



Beschädigter  
Brandschutzschott  
nachdem Kabel  
nachgerüstet wurden.

## Überprüfen, warten, instandsetzen von Trockenbauarbeiten

Wir sind ein RAL Trockenbau geprüfter Fachbetrieb in Verbindung Eigen- und Fremdüberwachung mit der Kompetenz des Geschäftsführers Michael Bleich (Sachverständiger, Energieberater und Handwerksmeister). Die Mitarbeiter kennen alle Trockenbausysteme bis ins Detail.

Bei Arbeiten durch andere Gewerke wie z. B. beim Austausch von Leuchtmitteln, Nachrüsten von EDV und Elektroleitungen werden aus Unkenntnis, Nachlässigkeit oder durch Bedienungsfehler, Trockenbausysteme beschädigt, oder nicht mehr fachgerecht montiert.

Mangelnder Schall- u. Wärmeschutz, Kondensationsprobleme, oder auch das Versagen der Deckenkonstruktionen kann die Folge sein.

Daher ist es notwendig, Wände, Decken und Einbauteile in regelmäßigen Abständen zu prüfen und instand zu setzen.

Wir beraten Sie gerne, benutzen Sie dazu die Antwortkarte oder rufen Sie uns an unter 07223 23562, Michael Bleich.



Karl Berger Strasse 3 a  
D-77815 Bühl

Telefon 07223 23562

Telefax 07223 20499

e-mail michael@bleich.de

Internet www.bleich.de

## Mitglied bei folgenden Verbänden und Gütegemeinschaften

- Handwerkskammer Karlsruhe  
Eingetragen im Maler- und Stuckateurhandwerk
- Fachverband Putz-Stuck-Trockenbau Baden e.V.
- Gütegemeinschaft Trockenbau e.V.
- Gütezeichen Meisterhaft
- Innung Rastatt - Baden/ Baden - Bühl



Ausgezeichnet mit 5 von 5 Schleifen



## Überprüfen, reinigen, warten und instandsetzen von Trockenbaukonstruktionen



Ralf Doll

Frederick Bleich

Seit 1901 - Handwerker mit Tradition,  
dem Fortschritt verpflichtet !



ausbau und fassade